


УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного
учреждения «Культурно-
информационный методический центр»
Шкотовского муниципального района


С.В. Колмакова
« 28 » 09 2016г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Культурно-досуговый центр с. Анисимовка
- 1.2. Адрес объекта с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - двухэтажное здание, 447,5 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1000,00 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 год, последнего капитального ремонта 2014 год (ремонт кровли, замена окон).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущий -; капитальный -.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Большой Камень, ул. Гагарина, 21
- 1.8. Основание для пользования объектом договор оперативного управления
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность районная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Шкотовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4, телефон: (42335) 5-12-60, , e-mail: shkot_mo@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности организация досуга населения
- 2.2 Виды оказываемых услуг организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (телефон, интернет)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 50 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус по маршруту город Большой Камень – с.Анисимовка, остановка с.Анисимовка(ходит 1 раз в день)

электропоезда до станции "Анисимовка".

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшие остановки «Анисимовка» – 2000 м;;

3.2.2 время движения (пешком) 20-30 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*отсутствует*);

3.2.4 Перекрестки: *отсутствуют*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (описать подъем с уклоном более 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У); ДУ (К, С, О)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У); ДУ (С, О) ВНД(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У); ДУ (С, О, Г, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У); ДУ (Г, С, О, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У); ДУ (К, С, О,)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (О; С, К); ДП – И(Г; У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К, С, Г, О, У,) в связи с тем, что нет технической возможности обустройства кабинки для инвалидов в туалетной комнате, выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 от уровня пола, требуется асфальтовое покрытие вместо бетонных плит, необходимо обозначение парковочного места для

инвалидов, установка дорожного знака, нет мест с индукционной петлей для инвалидов по слуху, в здании отсутствует селекторная связь и система оповещения о пожаре.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования
в рамках исполнения программы «Доступная среда 2013 - 2017 гг»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов(К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов(К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть);

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» 09 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: акта № 74 от «28» 09 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района


С.В.Колмакова
«28» 100 2016г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Культурно-досуговый центр с.Анисимовка
- 1.2. Адрес объекта с.Анисимовка, ул.Смольная, д.3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - двухэтажное здание, 447,5 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1000,00 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 год, последнего капитального ремонта 2014 год (ремонт кровли, замена окон).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Большой Камень, ул. Гагарина, 21
- 1.8. Основание для пользования объектом договор оперативного управления
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность районная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Шкотовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4, телефон: (42335) 5-12-60., e-mail: shkot_mo@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности организация досуга населения
- 2.2 Виды оказываемых услуг организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (интернет, телефон).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 50 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус по маршруту город Большой Камень – с.Анисимовка, остановка с.Анисимовка(ходит 1 раз в день)

электropоезда до станции "Анисимовка".

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ближайшие остановки «Анисимовка» – 2000 м;

3.2.2 время движения (пешком) 20-30 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (отсутствует);

3.2.4 Перекрестки: отсутствуют;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать –подъем с уклоном более 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Колмакова С.В. директор МКУ «КИМИ» ШИМР тел:(42335)55310

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района



С.В. Колмакова

С.В. Колмакова

« 28 » 09 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____**

с.Анисимовка Шкотовского муниципального района

« ___ » _____ 2016 г.

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Культурно-досуговый центр с.Анисимовка
- 1.2. Адрес объекта с.Анисимовка, ул.Смольная, д.3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - двухэтажное здание, 447,5 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1000,00 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2014 год (ремонт кровли, замена окон).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района МКУ «КИМЦ» ШМР.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Большой Камень, ул.Гагарина, 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Структурные подразделения учреждения предоставляют следующие государственные услуги:

организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др), направленных на сохранение, создание, популизацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус по маршруту город Большой Камень – с.Анисимовка, остановка с.Анисимовка(ходит 1 раз в день)

электропоезда до станции "Анисимовка".

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшие остановки «Анисимовка» – 2000 м;

- 3.2.2 время движения (пешком) 20-30 мин;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*отсутствует*);
- 3.2.4 Перекрестки: *отсутствуют*;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (описать –подъем с уклоном более 10%)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*,

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У); ДУ (К, С, О)		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У); ДУ (С, О) ВНД(К)		4,5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У); ДУ (С, О, Г, К)	2	9,10,11, 12,13,14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У); ДУ (Г, С, О, К)	10,11	15,16,17, 18,19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У); ДУ (К, С, О)	4,5,6, 7	20,21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) ДУ (С, Г)		22,23,24,25
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (О; С, К); ДП – И(Г; У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ОСИ

ДУ (К, С, Г, О, У,) в связи с тем, нет крепления двери обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствует дверная ручка на ширину полотна двери, нет технической возможности обустройства кабинки для инвалидов в туалетной комнате, выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, требуется асфальтовое покрытие вместо бетонных плит, необходимо обозначение парковочного места для инвалидов, установка дорожного знака, нет мест с индукционной петлей для инвалидов по слуху, в здании отсутствует селекторная связь и система оповещения о пожаре.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования в рамках исполнения программы «Доступная среда 2013 - 2017 гг»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов(К) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О, Г, С, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование администрация Шкотовского муниципального района

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется ;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ ;

4.4.6. другое _____

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте Дом культуры на 20 л.

Позтажные планы, технический паспорт БТИ на нежилое помещение, на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель
рабочей группы

Директор МКУ «КИМЦ» ШМР
Колмакова С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник отдела архитектуры, капитального
Строительства и ремонта ШМР
Цейко Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по вопросам здравоохранения
муниципального казенного учреждения
«Хозяйственное управление администрации» ШМР
Фомичева Л.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Инженер МКУ «КИМЦ» ШМР
Шатило Н.М.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отделения учета выплат и реализации
Социальных программ по городскому округу
Большой Камень и Шкотовскому муниципальному
Району департамента социального развития ПК
Кирюшкина С.Л.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

в том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

председатель общества инвалидов
Шкотовского района
Семеник Н.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Культурно-досуговый центр,
с.Анисимовка, ул.Смольная, 3.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Бетонные плиты в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют тактильные плитки	К,О, С	Произвести асфальтирование территории клуба и установить тактильные плитки	КР
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой, некоторые ступени требуют замены. Отсутствуют перила	С, О	Произвести ремонт ступенек, выделить краевые ступени, произвести монтаж перил	КР
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		2	Поверхность бетонных плит разрушается, не обозначены контуры парковочного места, нет знака обозначающего место парковки транспорта инвалида.	К, О	Произвести асфальтирование территории автостоянки. Нанести контуры парковочного места, установить дорожный знак	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выделить одно парковочное место для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание, нет тактильных плиток, отсутствует знак, асфальтовое покрытие пришло в негодность.	К, О, С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-И(Г,У) ДУ (К,С,О)		1, 2, 3	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории имеется необустроенная парковка для инвалидов-колясочников, требуется капитальный ремонт и укладка асфальтового покрытия дороги и автопарковки, нанесение контуров парковочного места, установка дорожного знака обозначающего парковку для инвалидов, установить тактильные плитки, произвести ремонт ступеней на территории здания, заменить покрытие из бетонных плит на асфальт.

Φοτο Νο 1



Φοτο Νο 2





I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Культурно-досуговый центр,
с.Анисимовка, ул.Смольная, 3.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют тактильные плитки и поручни.	С, О, К	Выделить краевые ступени, произвести монтаж поручней, установить тактильные плитки	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть		4	Не выявлено			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4,5	Не выявлено			
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Не выявлено			
2.5	Тамбур	есть	1	7,8	Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Требуется установка тактильных плит . Выделить краевые ступени, произвести монтаж поручней, установить тактильные плитки.	К, О, С,		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У) ДУ (С, О) ВНД(К)		4, 5,6,7,8	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется установка тактильных плит . Выделить краевые ступени, произвести монтаж поручней, установить тактильные плитки.

Φοτο Νο 4



Φοτο Νο 5



Фото № 6



Фото № 7





I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Культурно-досуговый центр,
с.Анисимовка, ул.Смольная, 3.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	9, 10	Не выявлено			
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		11, 12	Не нанесена яркая контрастная маркировка на ступени, завершающая часть поручня не длиннее лестничного марша, отсутствует рельефное обозначение этажности, отсутствует пандус, ширина лестницы менее 1,35 м	С, К, О	Нанести яркую контрастную маркировку на ступени, завершающие части поручня установить длиннее марша лестницы, из-за узкого проема лестницы необходимо приобретение мобильного лестничного подъемника	Т.Р.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		13, 14	На путях эвакуации отсутствует тактильная и визуальная информация, селекторная связь, требуется обустройство пандуса на эвакуационном выходе из зрительного зала, эвакуационная лестница со второго этажа пришла в негодность(частичное разрушение ступеней)	Г,С, К	Обозначить знаками и тактильной информацией пути эвакуации, установить систему сообщения о пожаре, произвести монтаж пандуса возле эвакуационного выхода из зрительного зала, произвести ремонт эвакуационной лестницы со второго этажа	Т.Р. и КР

					Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, лестницы внутри здания не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м. оснастить коридоры селекторной связью, автоматической пожарной сигнализацией, необходимо приобретение мобильного лестничного подъемника, обустройство пандуса возле эвакуационного выхода, ремонт эвакуационной лестницы со второго этажа	К,С,Г, О		
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании, в том числе эвакуационные	ДП-И (У) ДУ (О, К, Г, С)	2	9,10,11,12,13,14	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется обозначить знаками и тактильной информацией пути эвакуации, произвести монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на путях эвакуации, произвести монтаж пандуса возле эвакуационного выхода из зрительного зала, произвести ремонт эвакуационной лестницы, необходимо приобретение мобильного лестничного подъемника, требуется монтаж пандуса на эвакуационном выходе из зрительного зала и ремонт эвакуационной лестницы со второго этажа.













I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Культурно-досуговый центр.
с.Анисимовка, ул.Смольная, 3.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3,11	15, 16	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, линолеум пришел в негодность (частично порван и скрутился, что мешает передвижению инвалидов-колясочников.	С, К, О	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, произвести замену линолеума	Т.Р.
4.2	Зальная форма обслуживания (зрительный зал)	есть	10	17, 18, 19	На входе в зрительный зал имеется высокий порог .Отсутствуют оборудованные индукционной петлей места, тактильные обозначения мест и путей следования для слепых отсутствуют поручни, площадка для колясочников	С, Г, К, О	Оборудовать индукционной петлей места для инвалидов, обозначить тактильной маркировкой места для инвалидов по зрению, произвести работы по демонтажу порога при входе в зрительный зал, произвести демонтаж кресел для обустройства площадки для колясочников с заездом уклоном не более 10 %.	ТР и КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие мест оборудованных индукционной петлей для обслуживания инвалидов по слуху, обозначение тактильной маркировкой пути следования, имеется высокий порог на входе в зрительный зал.	С, Г, К, О		
--	-------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (У); ДУ (Г, С О, К)	3,10,11	15,16,17,18,19	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа к зоне обслуживания для лиц с нарушениями зрения требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном и выделение контрастным цветом дверного проема, обозначить тактильной маркировкой места для инвалидов по зрению, необходимо произвести работы по обустройству входа в зрительный зал, в кабинетах требуется замена линолеума, обустройство индукционной петли в зрительном зале для инвалидов по слуху и обустройство площадки для инвалидов-колясочников с заездом уклоном не более 10 %.









I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Культурно-досуговый центр,
с.Анисимовка, ул.Смольная, 3.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4,5, 6,7	20, 21	Отсутствуют поручни, крючки, дверной проем менее 0,9 м, ширина менее 1,65 м, глубина менее 1,8 м, отсутствует кнопка вызова, информационное световое табло, отсутствуют крючки для одежды, поручни, тактильные направляющие полоски, доводчик на двери и ручка с внутренней стороны двери на всю ширину полотна.	К, О, С	Установить кнопку вызова, световое табло, поручни, крючки, доводчик на дверь и ручку с внутренней стороны двери на всю ширину дверного полотна. Произвести монтаж тактильных направляющих.	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9, крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги, отсутствуют: дверная ручка на всю ширину дверного полотна, кнопка вызова сотрудников, тактильные направляющие	К,О, С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДП-И (Г, У); ДУ (К, С О,)	4,5,6,7	20,21	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют технические возможности для расширения помещения в целях обеспечения доступа для инвалидов-колясочников. Необходим монтаж дверной ручки на всю ширину дверного полотна и доводчика, кнопка вызова сотрудников, тактильные направляющие Возможно в ходе текущего ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.





**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Культурно-досуговый центр,
с. Анисимовка, ул. Смольная, 3.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		22, 23, 24, 25	Отсутствует табло с автономным источником	С	Произвести монтаж табло с автономным источником	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует система оповещения	Г	Произвести монтаж системы оповещения	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			22, 23, 24, 25	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должно быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.	С,Г		

II Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,У) ДУ (С, Г)		22,23,24,25	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: помещения не оснащены селекторной связью для оповещения об опасности и пожарной сигнализацией, необходимо размещение тактильных средств в местах движения и получения услуги. Ц При проведение запланированных мероприятий информации на объекте будет доступна для всех категорий инвалидов.






1 этаж



Штабское бюро технической инвентаризации		РФ
Лист №	План на 1 этаж, подвал дельского дома культ- туры по ул. Смольной, Дзисимов	
Дата	исполнено	фамилия
04.04.2003г.	ТОХНИК	Дементьева Л.И. И.
	начальник	Христорогорова И.В.

2 этаж



	Шиховское бюро техническое проектирование	РО
Лист №	Поэт. план на 2 этаж сельского дома культуры по ул. Смольной 3, Андисимовка	200
Дата	04.04.2003г.	
	инженер начальник	Дементьева А.И. и др. Христорогорова И.В.