

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного
учреждения «Культурно-
информационный методический центр»
Шкотовского муниципального района



С.В.Колмакова

«31» августа 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2 КП - 208 - 39

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Культурно-досуговый центр д.Речица
- 1.2. Адрес объекта д.Речица, ул.Центральная, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - одноэтажное здание, 312,2 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 600,00 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2004 год, последнего капитального ремонта ----- год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущий -; капитальный -.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Большой Камень, ул. Гагарина, 21
- 1.8. Основание для пользования объектом договор оперативного управления
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность районная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Шкотовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4, телефон: (42335) 5-12-60, e-mail: shkot_mo@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности организация досуга населения
- 2.2 Виды оказываемых услуг организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (телефон)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 50 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус по маршруту город город Большой Камень - Владивосток , остановка д.Речица. Из г.Большого Камня прямого автобуса нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Речица» – 2000 м;

3.2.2 время движения (пешком) 30-40 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*отсутствует*);

3.2.4 Перекрестки: *отсутствуют*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (описать спуск с уклоном до 10 %)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПВ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У) ДУ (С, Г.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД -
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У; Г); ДУ (С)
7		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ ДП-И (У,О); ДУ (К, Г, С,) в отсутствует туалетная комната, отсутствует пешеходная дорожка вдоль пути следования, нет мест с индукционной петлей для инвалидов по слуху.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования
в рамках исполнения программы «Доступная среда 2018 - 2022 гг»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
частичная доступность объекта для получения услуг для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов(Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: акта № _____ от «31» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного
учреждения «Культурно-
информационный методический центр»
Шкотовского муниципального района



С.В. Колмакова
С.В. Колмакова
август 2021 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2-КП-208-39

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Культурно-досуговый центр д.Речица
- 1.2. Адрес объекта д.Речица, ул.Центральная, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 312,2 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2004 год, последнего капитального ремонта -----.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Большой Камень, ул. Гагарина, 21
- 1.8. Основание для пользования объектом договор оперативного управления
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность районная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Шкотовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4, телефон: (42335) 5-12-60, , e-mail: shkot_mo@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности организация досуга населения
- 2.2 Виды оказываемых услуг организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др), направленных на сохранение, создание, популизацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (интернет, телефон).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 50 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы отсутствуют.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

3.2.2 время движения (пешком);

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (отсутствует);

3.2.4 Перекрестки: отсутствуют;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Колмакова С.В. директор МКУ «КИМЦ» ШМР тел:(42335)55310

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района Приморского края



С.В. Колмакова
«31» августа 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 КИТ-208-39

д.Речица Шкотовского муниципального района

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«___» _____ 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Культурно-досуговый центр д.Речица
- 1.2. Адрес объекта д.Речица, ул.Центральная, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - одноэтажное здание, 312,2 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 600,00 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2004 год, последнего капитального ремонта ---- год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района МКУ «КИМЦ» ШМР.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Большой Камень, ул.Гагарина, 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Структурные подразделения учреждения предоставляют следующие государственные услуги:

организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др), направленных на сохранение, создание, популизацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус по маршруту город Большой Камень - Владивосток, остановка д.Речица. Из г.Большого Камня прямого автобуса нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшие остановки «Речица» – 2000 м;

3.2.2 время движения (пешком) 30-40 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (отсутствует);

3.2.4 Перекрестки: *отсутствуют*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (описать спуск с уклоном более 10 %)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*,

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПВ	2	9,10,11,12,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У) ДУ (С, Г.)	2	16,17,18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД -		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У; Г); ДУ (С)		17,19,20,21,22
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С, К; О); ДП – И (Г; У)		1,2,3,4

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ОСИ ДП-И (У,О); ДУ (К, Г, С,) в
отсутствует туалетная комната, отсутствует пешеходная дорожка вдоль пути следования, нет мест с индукционной петлей для инвалидов по слуху.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования

в рамках исполнения программы «Доступная среда 2018 - 2022 гг»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов(К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О, Г, С, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование администрации Шкотовского муниципального района

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется ;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте Культурно-досуговый центр на 7 л.

Позтажные планы, технический паспорт БТИ на нежилое помещение, на 1 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Директор МКУ «КИМЦ» ШМР

Колмакова С.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Гл.инженер МКУ «КИМЦ» ШМР

Шатило Н.М.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

специалист по вопросам здравоохранения
муниципального казенного учреждения
«Хозяйственное управление администрации»
Шкотовского муниципального района

Л.И. Фомичева

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

председатель общества инвалидов
Шкотовского муниципального района

Е.Г. Вавулина

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Культурно-досуговый центр.

Д.Речица, ул.Центральная, 22.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		1, 3	Отсутствует пешеходная дорожка, въезд на территорию осуществляется через плитку, которая находится в аварийном состоянии	К, О	Требуется обустройство пешеходной дорожки вдоль проезжей части, Произвести реконструкцию въезда на территорию	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 4, 5	Отсутствует асфальтовое покрытие, отсутствуют тактильные плитки	К, О, С	Произвести асфальтирование территории клуба и установить направляющие и предупреждающие тактильные плитки	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		6				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет тактильных плиток и асфальтового покрытия	К, ОС		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		1, 2, 3, 4, 5, 6	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется асфальтирование прилегающей территории, требуется обустройство пешеходной дорожки, установить тактильные плитки на пути следования.


ΦΟΤΟ Νο 1




ΦΟΤΟ Νο 2



Φοτο Νο 3



Φοτο Νο 4



Φοτο Νο 5



Φοτο Νο 6



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Культурно-досуговый центр,
Д.Речица, ул.Центральная, 22.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть		7,8		К, О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7,9		К, О,С		
2.4	Дверь (входная)	есть		9		К,О,С		
2.5	Тамбур	есть		10		К, О, С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В		7, 8,9	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Фото № 7



Фото № 8




Фото № 9



Фото № 10



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Культурно-досуговый центр.
Д.Речица, ул.Центральная, 22.
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вести- бюль, зона ожи- дания, галерея, балкон)	есть		11, 12, 13				
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		12, 13				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		14, 15, 16				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлен			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в внутри здания, в том числе эвакуационные	ДП-В	2	11, 12, 13,14,15	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Φοτο Νο 11



Φοτο Νο 12



Φοτο Νο 13



Φοτο Νο 14



Φοτο Νο 15



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» _____ 2021 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**Культурно-досуговый центр.Д.Речица, ул.Центральная, 22.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6	18	Проем двери менее 0,9 м., отсутствует доводчик	К	Расширение дверного проема с заменой двери	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	5	14	Отсутствуют оборудованные индукционной петлей места, тактильные обозначения мест и путей следования для слепых .	С, Г,	Оборудовать индукционной петлей места для инвалидов, обозначить тактильной маркировкой места для инвалидов по зрению	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие мест оборудованных индукционной петлей для обслуживания инвалидов по слуху, обозначение тактильной маркировкой пути следования	С, Г, К		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (О, У) ДУ (С, Г, К)	2	16,17,18	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать индукционной петлей места для инвалидов по слуху.

Фото № 16



Фото № 17




Фото № 18



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Культурно-досуговый центр.

Д.Речица, ул.Центральная, 22.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет						
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Оборудовать туалетную комнату и септик	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ВНД -			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетная комната отсутствует. При обустройстве септика и подводе водоснабжения, в здании есть помещения, которые можно переоборудовать в туалетную комнату для инвалидов.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Культурно-досуговый центр.

Д.Речица, ул.Центральная, 22.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		17, 18, 19	Не выявлено			
6.2	Акустические средства	есть			Не выявлено			
6.3	Тактильные средства	есть		20, 21	Зоны целевого назначения не обозначены тактильными знаками	С	Обозначить зоны целевого назначения тактильными знаками	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено	С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У; Г); ДУ (С)		9,16,17,19, 20, 21,22	ТР

Комментарий к заключению: помещения оснащены селекторной связью для оповещения об опасности. Обозначить зоны целевого назначения тактильными знаками при проведении запланированных мероприятий информации на объекте будет доступна для всех категорий инвалидов.

Фото № 19




Фото № 20




Фото № 21



Фото № 22





ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
 Филиал по Приморскому краю
 Отделение № 7
 информационно-культурно досуговый центр
 д. Речица, ул. Центральная, 20
 М 1:200

Дата	Исполнитель	Подпись
16.12.2011г.	техник	Дементьева Л.И.
	инженер	Пономаренко Г.В.
	начальник	Демин А.А.